





# Le chronomètre



⇒ Pour appeler le chronomètre à partir de la fenêtre principale, son icône doit avoir été rendu actif à partir de "Outils - Profils utilisateurs - Interface - Barre d'icônes"




Un clic sur barre d'icônes



# Raccourci d'accès



- ⇒ Clic sur l'icône "outils"
- ⇒ Accès direct à la fenêtre des icônes





- ⇒ Permet de gérer facilement temps de prise d'empreintes, temps de durcissement des composites, etc...
- ⇒ Son fonctionnement est identique à celui d'un minuteur du commerce



⇒ Bien qu'il ne possède pas de barre de titre et que sa fenêtre soit ovale, le chronomètre peut être déplacé à la surface de l'écran



Heure  
actuelle



Le  
chrono


⇒ **Start Stop** : pour démarrer ou arrêter le chrono

Heure  
actuelle



Le  
chrono


⇒ **Reset** : pour remettre à zéro le chrono



⇒ **Touche minutes-secondes** : pour modifier en plus ou en moins minutes et secondes




⇒ **Config** : pour configurer le chronomètre



⇒ Pour choisir un son différent



*Pour pré-définir  
deux durées  
qui seront mémorisées*



⇒ Pour prédéfinir deux boutons avec des temps fixes (compte à rebours programmables)



⇒ **Quitte** : pour sortir